

ORION-YHTYMÄ OY

# normet

74510 Peltosalmi, Finland  
Tel. 977-22241, telex 4418 farmi sf




# FARMI®

## JL-410

Montering  
Service  
Bruksanvisning  
Reservdelar

JL 410  
3272349



# RESERVDELSLISTA FÖR JL 10

32723496

Bild-nr.	Beställ.-nr.	Benämning	St.	Bild-nr.	Beställ.-nr.	Benämning	St.
1	12722955	Ram	1	41	52060209	Sexkantskrub M10×50	2
2	32722753	Axel	1	42	32722407	Stödben	1
3	52110103	Sexkantmutter M24 SFS 2067	2	43	32722399	Stödben	1
4	52200102	Bricka M24 SFS 2042	4	44	20880019	Nedre blockhjulets kåpa	1
5	54542063	Trycklager SKF 51209	2	45	40880056	Nedre blockhjulet	1
6	22722706	Större kedjebjul	1	46	54511217	Rullager SKF 6206Z	2
7	54562053	Glidlager glissa ø45/55—45	3	47	94635018	Fjäder	1
8	42722744	Kopplingsskiva	6	48	92820216	Blockhuset tapp	1
9	52830015	Bromsnit ø1/4"×3/4"	12	49	52813219	Saxsprint ø6×40	3
10	54820014	Rullkedja 5/8" 83 länkar DIN 8187	1	50	92820075	Tapp	1
11	54820048	Kedjestark 5/8"	1	51	42380717	Mellanholk	2
12	54511308	Rullager SKF 6007ZZ	2	52	92823087	Blockhjulets tapp	1
13	52230067	Axeltäste ø35×2,5 DIN 471	1	53	54511118	Rullager SKF 6305 2Z	1
14	32722696	Vajertrumma	1	54	52231123	Axesäkring ø6×2 DIN 472	1
15	42720219	Plåt	1	55	42281220	Blockhjul	1
16	32722779	Kopplingshalva	1	56	02721611	Kopplingssnöre ø6—3500	1
17	42723114	Kopplingshalva	1	57	92820182	Dragstångstapp	2
18	40660235	Rulle	3	58	40293797	Holk	2
19	94613015	Fjäder	1	59	52842150	Ringsprint ø10	2
20	42722918	Axelsköd	1	60	42723163	Kil 22×43	1
21	52062114	Sexkantskrub M16×40 SFS 2064	4	61	32270274	Ståstöd	1
22	52200060	Bricka M14	2	62	52842143	Sprint	1
23	52110079	Sexkantmutter M16	4	63	02721629	Hakens snöre ø6—2500	1
24	52060233	Sexkantskrub M10×30	4	64	42723197	Bromsbit	1
25	52200043	Bricka M10	6	65	94611050	Bromsfjäder	1
26	52110046	Sexkantmutter M10	6	66	82822016	Stödbenstapp	1
27	32722829	Trummans skydd	1	67	82822024	Stödbenstapp	1
28	42723031	Hake	1	68	32722639	Fingerskydd	1
29	42720193	Kedjespännares	1	69	32723389	Trummbroms	1
30	52401056	Smörjinnpel R 1/8"	1	70	42722819	Ring	1
31	40562183	Drivaxel	1	71	42723080	Fäste	1
32	42722783	Kopplingsspäk	1	72	52060142	Sexkantskrub M8×40	1
33	52060514	Sexkantskrub M10×20	4	73	52117082	Låsmutter M8	1
34	54813068	Vajerlös 5/16"	1	74	52060159	Sexkantskrub M8×50	1
35	52110020	Sexkantmutter M6	4	75	52110038	Sexkantmutter M8	1
36	54816061	Block ø35	1	76	52813128	Saxsprint ø4×30	1
37	42721050	Block	1	77	42723452	Axel	1
38	52060118	Sexkantskrub M8×16	1	78	42723437	Rulle	1
39	52200235	Bricka M8	1	79	42723445	Holk	2
40	52840220	Fjäderpinne ø8×50	1	80	52813052	Saxsprint ø3×25	1

# För maskinens begagnare

Läs noggrant dessa monterings-, bruks- och serviceanvisningar samt följ säkerhetsbestämmelserna.

## MONTERING

Vinschen fästes i traktorns trepunktlyft på följande sätt:

1. Fäst i traktorn dess tryckstång. Om på Din traktors bakkrygga finns fasta fästöglor, bör tryckstången ovillkorligen fästas i dessa. I fall att de saknas, bör de fästöglor, som påverkar hydrauliktanordningens funktion, läsas innan tryckstången fästes i öglorna. Går det inte i Din traktor att låsa fästöglorna, bör Du använda ett skilt stödstycke.
2. Fäst dragstångerna.
3. Fäst tryckstången i vinschen.
4. Fäst kraftöverföringsaxeln i traktors kraftuttagsaxel och lås den. Kontrollera att axelns längd är den rätta.
5. Fäst kraftuttagsaxeln i vinschens axel och lås den.
6. Höj med traktorns lyftanordning vinschen i ett sådant läge, att kraftöverföringsaxeln är någotsnär vågrät och sänk stödbenen till marken. Sätt stödbenstapparna i närmaste lediga hål.
7. Sänk vinschen helt på stödbenen.
8. Justera tryckstångens längd så att vinschens vajertrumaxel är vågrät. (Obs! Om vinschen lämnas så att vajertrumman lutar mot traktorn, vilar trumman med sin vikt mot kopplingsytorna och kopplingen går då ej helt fri.)
9. Höj vinschen med lyftanordningen och lyft därefter upp stödbenen i transportläge.

## BRUKSANVISNING

Som arbetsäkerhetsåtgärd, kontrollera först:

1. Vajer
  - att vajern är ordentligt och riktigt fastsatt
  - att vajern inte är skadad (bristningsfara)
  - att lässkyddet är på sin plats
  - att vajerlängden är lämplig. Undvik onödigt lång vajer.
2. Montering
  - att fästtapparna och sprintarna är på sina platser
  - att dragstångernas sidobegränsare är lämpligt spända
  - att traktorns tryckstångsfäste är låst (med stödstycke, om så behövs)
3. Kraftöverföringsaxel
  - att axeln är lämpligt lång och riktigt fastsatt
  - att skyddet är fäst
4. Kedjespänning, trumbroms och hakbroms se serviceinstruktioner
5. Koppling
  - att kopplingen är riktigt inställd och rullkopplingen smörjd och att returfjärden lösgör kopplingen.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER UNDER ARBETE

1. Välj en möjligast jämn vinschningsplats. Undvik branta sluttningar och sidodrag. Kontrollera att stödbenen är stadigt på marken och låsta samt att traktorns bromsar är säkert på. Se till att inga hinder finns i vägen för virket.
2. Begagnarens säkraste plats är snett bakom vinschen där sikten är god.

Se till att inga utomstående håller till på arbetsområdet.

Medhjälparens säkraste plats under vinschningen är bakom lasset.

3. Använd kopplingen varsamt.  
Undvik onödigt kraftigt drag. Traktorn kan stjälpa.  
Anpassa vinschhastigheten efter omständigheterna.  
Använd skydd mellan sätet och vinschen (t.ex. säkerhetshytt).
- Använd nedre blockhjulet vid körning.  
Håll kraftuttagsaxeln frikopplad vid körning.  
Använd överenskomna handtecken vid grupperbete.
- Då Du tar vinschen i bruk, drag ut vajern helt ur trumman och vinscha in vajern belastad.

## SERVICE

Vinschens service är mycket enkel genom att vajertrumman, stora kedjehjulet och blockhjulet är försedda med engångsmorda lager. Endast fyra smörjåtgärder är påkallade:

1. Pressa god vaselin genom smörnjippeln (reservdelsritningens pos. 30) i början av varje bruksperiod. Genom denna smörjas drivaxelns lager.
2. Smörja rullkedjan dagligen, men dock så att olja ej kommer på kopplingsytorna.
3. Smörja kopplingen med vaselin minst en gång varje körningsperiod.
4. Smörja hakens axel med smörjolja genom hålet i lagerholken en gång i veckan.

## ÖVRIGA ÅTGÄRDER, SOM TIDVIS BÖR UTFÖRAS

1. Justering av kopplingen:  
Justera kopplingen i sådant läge, att den fäster väl, men även löser sig lätt då spaken är fri. Utför justeringen på följande sätt:
  - a) Lös upp sexkanthållskruvarna (36 mm) i ändorna av trumaxeln.
  - b) Justera kopplingen genom att vrida på axeln (14 mm:s nyckel). Motsols blir kopplingen lösare, medsols spändare.
  - c) Spänn därefter sexkanthållskruvarna i ändorna av axeln.
2. Justering av bromsen:  
Justera alltid bromsen i ett sådant läge, att den lätt bromsar trumman, när vajern drages ut, att trumman sålunda ej kommer åt att rotera för snabbt och trassla till vajern. Bromningen bör dock ej vara så kraftig, att den försvårar utdragandet av vajern. Justeringen utförs med en justerskruv.
3. Justering av spänningen i rullkedjan:  
Kedjans spänning justeras genom att flytta kedjespännaren på följande sätt:
  - a) Lös upp de två sexkantskruvarna (17 mm:s nyckel), som håller kedjespännaren fäst.
  - b) Flytta kedjespännaren mot kedjan tills denna är lämpligt spänd.
  - c) Drag därefter till sexkantskruvarna.

## RESERVDELAR

Då Du beställer reservdelar, uppge maskinens typbeteckning, som är märkt på maskinplaketten på ramen, samt beställningsnumret i reservdelsförteckningen. Nämnd inte reservdelsritningens positionsnummer. T.ex. JL 410, del 4066023.